

## 輪之内町通学路等対策箇所 一覧表

令和4年11月11日時点

### 【仁木小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
2	R1	町道23704号線	喫茶クレソン西の交差点	朝夕の交通量が多く、横断するとき危険	カラー舗装及びダイヤモンド補修 オーバーハング式横断歩道看板等	輪之内町(建) 岐阜県公安委員会	R1済 経過観察
3	R1	町道33454号線	(上中郷)アポロン西側の通学路	人通りが少なく、不審な人もいて危険	防犯灯設置	輪之内町(危)	経過観察
7	R3	町道33358号線	(藻池新田)中西江川沿い道路	道路横断が危険	通学路変更	輪之内町教育委員会	検討中
8	R3	町道33364号線	(海松新田)中江川沿い西側道路	防護柵が無く川へ転落の可能性あり	防護柵設置	輪之内町(建)	R4以降
9	R4	町道33418号線	(中郷新田)中江川沿い西側道路	車両の往来が多く、薄暗い時間帯はさらに危険	防犯灯設置	輪之内町(危)	R4
10	R4	県道安八平田線	下大樽新田信号交差点	東側歩道待場に防護柵が無く危険	防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R4以降

### 【福東小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
4	R1	町道23703号線	福東コミュニティ南T字路～南北道路(三共建設付近まで)	歩道が狭く歩行者だまりもなく危険	外側線変更(高視認性タイプ) 歩行者溜まり確保	輪之内町(建)	R1済 検討中
5	R2	町道22007号線	福東子ども園北部交差点及び交差点以北道路	速度を出して通行する車両多く、見通しも悪く危険	区画線変更により待場確保 交差点表示設置等	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R3済 検討中
7	R3	県道安八海津線	アパート西(パストラルK)	最寄りに横断歩道がない県道区間を児童が横断通学しており危険	横断歩道設置 待場、防護柵整備	輪之内町(危) 岐阜県公安委員会 岐阜県(大垣土木)	R4済 R4

### 【大藪小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
2	R1	町道13610号線	大藪診療所付近の交差点、水路	交通量が多い、カーブしていて見づらく、横断が危険 水路沿いの柵の隙間が広く落ちる可能性がある	車道カラー舗装 転落防止柵改良	輪之内町(建)	R4済 経過観察
7	R2	町道21010号線	未来工業北交差点	下校時に西進車両が見にくく危険	ポストコーン修繕 注意喚起対策	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R2済 検討中
10	R4	町道13129号線	楡俣新田地内路地	路地で道が狭くT時交差点もあり危険	安全坊や等による通学路PR	大藪小学校PTA	R4以降
11	R4	県道安八平田線	コインランドリー前横断歩道	交通量が非常に多く安全に渡ることができない	車道カラー舗装、区画線補修、防護柵 押しボタン式信号機設置(協議)	岐阜県(大垣土木) 輪之内町(危) 岐阜県公安委員会	R4以降 検討中

### 【輪之内中学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	R1	町道23704号線	喫茶クレソン西の交差点	朝夕の交通量が多く、横断するとき危険	カラー舗装及びダイヤモンド補修 オーバーハング式横断歩道看板等	輪之内町(建) 岐阜県公安委員会	R1済 経過観察
3	R1	町道33418号線	大見北交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装 学童看板補修、回転灯移動、防犯灯追加	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R1 R4以降
4	R1	町道31008号線	下大樽エフビコ西交差点	倉庫、タイヤ置き場ができ、見通しが悪い	カーブミラー設置	輪之内町(危)	R4以降
6	R1	県道羽島養老線	福東大橋歩道	橋歩道が狭く、交通量も多く、すれ違いが危険	注意喚起対策等	岐阜県(大垣土木)	検討中
7	R2	町道32017号線	五反郷新田信号交差点から西の交差点	東進車両が見にくく横断歩道に気づきにくく危険	車道カラー舗装 回転灯設置	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R3済 R4以降
8	R3	県道羽島養老線	上大樽ファミリーマート交差点	交通量多く横断時等危険	学童看板補修(追加も検討)	輪之内町(危)	R4以降

### 【町全般】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	R1	県道安八海津線	仁木小学校北～里信号交差点	朝夕の自転車での通勤通学時、交通量が多いが、歩道がなく、外側線も草で覆われ見えない状態。自転車と自動車と接触しそうになり非常に危険(高校生や一般自転車による通行)	歩道整備	岐阜県(大垣土木)	検討中 (設計中)

## 輪之内町通学路等対策箇所 一覧表（実施済箇所）

令和4年11月11日時点

### 【仁木小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道23704号線	(北屋敷) 地内十字路及び川沿い通学路	工場ができ交通量も増え危険、民地の草が生え見通しが悪い	交差点部区画線再設置	輪之内町(建)	R2
4	R1	町道33406号線	(中郷) SKY-J西 横断歩道	道がカーブし、車が停車していると見えづらい	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R3
5	R1	県道安八海津線	(松内地内) 県道安八海津線横断歩道	登下校時の横断が危険	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R1
6	R2	県道安八平田線	下大樽新田交差点	県道横断の信号が短く通学団が渡り切れない	信号時間調整	岐阜県公安委員会	R2

### 【福東小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道23229号線	(本戸) 南波信号交差点付近	エフピコ工場沿いの用水路をのぞき込んで危険	防護柵延長(水路西側)	輪之内町(建)	R2
2	R1	県道安八海津線	(中郷) 里のたまご付近の交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R1
3	R1	町道21006号線	福東小南西200m先5差路交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R3
6	R3	町道23249号線	福東大橋東側高架下道路	住宅街路地を抜け道利用する車が多く危険	交差点部区画線設置	輪之内町(危)	R3
8	R4	町道23229号線	エフピコ東用水沿い道路	一部フェンスが無い区間や破損している区間がある	防護柵補修等	輪之内町(建)	R4
9	R4	県道安八海津線	本戸信号交差点	横断歩道路面表示がかすれている	区画線補修	岐阜県公安委員会	R4

### 【大藪小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道12003号線	(楡保南部) 通学路途中の交差点	カーブミラーの向きが何度直しても変わってしまう	カーブミラー修繕	輪之内町(危)	R1
3	R1	県道羽島養老線	上大樽信号交差点	小中学生の通学時間帯が重なると交通量も多く危険(待ち場に防護柵が無い)	交差点歩道待ち場に防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R2
4	R1	県道安八平田線	西之川点滅信号	信号を見落とす車がある、車の停止線が分かりにくい	信号点滅方式変更	岐阜県公安委員会	R2
5	R1	県道安八平田線	五反郷信号交差点	信号に向かう通学路に歩道がなく危険 信号交差点で児童が待つスペースがなく危険	防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R2
6	R2	県道安八平田線	西条横断歩道	交通量が多く速度も出やすいため横断しにくい	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R4
8	R2	町道13092号線	楡保南部住宅街交差点	車が見えにくく危険	カーブミラー設置	輪之内町(危)	R3
9	R2	町道13130号線	善明寺西交差点	見通しが悪く横断が危険	カーブミラー設置	輪之内町(危)	R3

### 【輪之内中学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
2	R1	町道21005号線	(西屋敷) 集会場近くの横断歩道	見通しが悪く、朝夕の交通量が多く横断が危険	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R2
5	R1	町道32017号線	アポロスタジアム北の通学路	道路を横断するときや、田んぼ沿いが落ちて危険	歩道整備	輪之内町(建)	R1

