

輪之内町通学路等対策箇所 一覧表

令和5年9月末時点

【仁木小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
2	R1	町道23704号線	喫茶クレソン西の交差点	朝夕の交通量が多く、横断するとき危険	カラー舗装及びダイヤマーク補修 オーバーハング式横断歩道看板等	輪之内町(建) 岐阜県公安委員会	R1済 経過観察
7	R3	町道33358号線	(藻池新田)中西江川沿い道路	道路横断が危険	安全坊や等による通学路PR	輪之内町教育委員会	R6以降
9	R4	町道33418号線	(中郷新田)中江川沿い西側道路	車両の往来が多く、薄暗い時間帯はさらに危険	防犯灯設置	輪之内町(危)	検討中
10	R4	県道安八平田線	下大樽新田信号交差点	東側歩道待場に防護柵が無く危険	防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R4以降
11	R5	町道33418号線	児童センター付近交差点	交通量が多く危険	横断幕	輪之内町(危)	R5
12	R5	町道31008号線	給食センター東の交差点	交通量が多く、スピードが出ている車が通る 給食センターの白いフェンスで、西から東へ向かう車から横断しようとする子どもの姿が見えにくい	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R5
13	R5	町道31009号線	松岡理容店前の交差点	見通しが悪い	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R5
14	R5	町道31009号線	松岡理容店前の交差点から東の交差点	事故が多い	カーブミラー2面鏡に変更	輪之内町(危)	R5
15	R5	県道安八海津線	仁木小学校北の交差点	防護柵がなく危険	防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R5

【福東小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
5	R2	町道22007号線	福東こども園北部交差点及び交差点以北道路	速度を出して通行する車両多く、見通しも悪く危険	区画線変更により待場確保 交差点表示設置等	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R3済 検討中

【大藪小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
2	R1	町道13610号線	大藪診療所付近の交差点、水路	交通量が多い、カーブしていて見づらく、横断が危険 水路沿いの柵の隙間が広く落ちる可能性がある	車道カラー舗装 転落防止柵改良	輪之内町(建)	R4済 経過観察
7	R2	町道21010号線	未来工業北交差点	下校時に西進車両が見にくく危険	ポストコーン修繕 注意喚起対策	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R2済 検討中
10	R4	町道13129号線	楡俣新田地内路地	路地で道が狭くT時交差点もあり危険	安全坊や等による通学路PR	大藪小学校PTA	R4以降
11	R4	県道安八平田線	コインランドリー前横断歩道	交通量が非常に多く安全に渡ることができない	車道カラー舗装、歩行者注意啓発等 押しボタン式信号機設置(協議)	岐阜県(大垣土木) 輪之内町(危) 岐阜県公安委員会	R5済 検討中
12	R5	町道12006号線	大藪小南交差点	車、自転車、歩行者が重なる事がある。止まらずに進入する車があるので危険	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R5
13	R5	町道12006号線	東海紙器前交差点	車、自転車、歩行者が重なる事がある。止まらずに進入する車があるので危険	減速マーク設置	輪之内町(危)	R5

【輪之内中学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	R1	町道23704号線	喫茶クレソン西の交差点	朝夕の交通量が多く、横断するとき危険	カラー舗装及びダイヤマーク補修 オーバーハング式横断歩道看板等	輪之内町(建) 岐阜県公安委員会	R1済 経過観察
3	R1	町道33418号線	大晃北交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装、学童看板補修 回転灯移動、防犯灯追加	輪之内町(建、危) 輪之内町(危)	R1、R4 R6以降
6	R1	県道羽島養老線	福東大橋歩道	橋歩道が狭く、交通量も多く、すれ違いが危険	注意喚起対策等	岐阜県(大垣土木)	検討中
7	R2	町道32017号線	五反郷新田信号交差点から西の交差点	東進車両が見にくく横断歩道に気づきにくく危険	車道カラー舗装 回転灯設置	輪之内町(建) 輪之内町(危)	R3済 経過観察
8	R3	県道羽島養老線	上大樽ファミリマート交差点	交通量多く横断時等危険	学童看板補修または横断幕	輪之内町(危)	R6以降
9	R5	町道13615号線	東大藪集会場西の交差点	車通りが多い交差点。どちら側が優先道路なのかわかりにくい。	区画線整備	輪之内町(危)	R5 (対応中)

【町全般】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	R1	県道安八海津線	仁木小学校北～里信号交差点	朝夕の自転車での通勤通学時、交通量が多いが、歩道がなく、外側線も草で覆われ見えない状態。自転車と自動車と接触しそうになり非常に危険(高校生や一般自転車による通行)	歩道整備	岐阜県(大垣土木)	設計中

輪之内町通学路等対策箇所 一覧表（実施済箇所）

令和5年9月末時点

【仁木小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道23704号線	(北屋敷) 地内十字路及び川沿い通学路	工場ができ交通量も増え危険、民地の草が生え見通しが悪い	交差点部区画線再設置	輪之内町(建)	R2
3	R1	町道33454号線	(上中郷) アポロン西側の通学路	人通りが少なく、不審な人もいて危険	防犯灯設置	輪之内町(危)	対策不要
4	R1	町道33406号線	(下中郷) SKY-J西 横断歩道	道がカーブし、車が停車していると見えづらい	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R3
5	R1	県道安八海津線	(松内地内) 県道安八海津線横断歩道	登下校時の横断が危険	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R1
6	R2	県道安八平田線	下大樽新田交差点	県道横断の信号が短く通学団が渡り切れない	信号時間調整	岐阜県公安委員会	R2
8	R3	町道33364号線	(海松新田) 中江川沿い西側道路	防護柵が無く川へ転落の可能性あり	防護柵設置	輪之内町(建)	R4

【福東小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道23229号線	(本戸) 南波信号交差点付近	エフピコ工場沿いの用水路をのぞき込んで危険	防護柵延長(水路西側)	輪之内町(建)	R2
2	R1	県道安八海津線	(中郷) 里のたまご付近の交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R1
3	R1	町道21006号線	福東小南西200m先5差路交差点	交通量が多く横断するとき危険	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R3
4	R1	町道23703号線	福東コミュニティ南T字路～南北道路(三共建設付近まで)	歩道が狭く歩行者だまりもなく危険	外側線変更(高視認性タイプ) 歩行者溜まり確保	輪之内町(建)	R1 R5
6	R3	町道23249号線	福東大橋東側高架下道路	住宅街路地を抜け道利用する車が多く危険	交差点部区画線設置	輪之内町(危)	R3
7	R3	県道安八海津線	アパート西(パストラルK)	最寄りに横断歩道がない県道区間を児童が横断通学しており危険	横断歩道設置	輪之内町(危) 岐阜県公安委員会	R4
8	R4	町道23229号線	エフピコ東用水沿い道路	一部フェンスが無い区間や破損している区間がある	待場、防護柵整備	岐阜県(大垣土木)	R4
9	R4	県道安八海津線	本戸信号交差点	横断歩道路面表示がかすれている	防護柵補修等 区画線補修	輪之内町(建) 岐阜県公安委員会	R4 R4

【大蔵小学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
1	R1	町道12003号線	(楡俣南部) 通学路途中の交差点	カーブミラーの向きが何度直しても変わってしまう	カーブミラー修繕	輪之内町(危)	R1
3	R1	県道羽島養老線	上大樽信号交差点	小中学生の通学時間帯が重なると交通量も多く危険(待ち場に防護柵が無い)	交差点歩道待ち場に防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R2
4	R1	県道安八平田線	西之川点滅信号	信号を見落とす車がある、車の停止線が分かりにくい	信号点滅方式変更	岐阜県公安委員会	R2
5	R1	県道安八平田線	五反郷信号交差点	信号に向かう通学路に歩道がなく危険 信号交差点で児童が待つスペースがなく危険	防護柵設置	岐阜県(大垣土木)	R2
6	R2	県道安八平田線	西条横断歩道	交通量が多く速度も出やすいため横断しにくい	車道カラー舗装	岐阜県(大垣土木)	R4
8	R2	町道13092号線	楡俣南部住宅街交差点	車が見えにくく危険	カーブミラー設置	輪之内町(危)	R3
9	R2	町道13130号線	善明寺西交差点	見通しが悪く横断が危険	カーブミラー設置	輪之内町(危)	R3

【輪之内中学校】

No.	発議年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施年度
2	R1	町道21005号線	(西屋敷) 集会場近くの横断歩道	見通しが悪く、朝夕の交通量が多く横断が危険	車道カラー舗装	輪之内町(建)	R2
4	R1	町道31008号線	下大樽エフピコ西交差点	倉庫、タイヤ置き場ができ、見通しが悪い	カーブミラー設置	輪之内町(危)	対策不要
5	R1	町道32017号線	アポロンスタジアム北の通学路	道路を横断するときや、田んぼ沿いが落ちて危険	歩道整備	輪之内町(建)	R1

輪之内町通学路等対策箇所 現況

仁木①



仁木②、輪中①



仁木③



仁木④



仁木⑤




仁木⑥⑩



仁木⑦



仁木⑧



仁木⑨



仁木⑪



仁木⑫



仁木⑬



仁木⑭



仁木⑮



福束①



福束②



福束③



福東④



福東⑤



福東⑥



福束⑦



福束⑧



福束⑨



大藪①



大藪②



大藪③、輪中⑧



大藪④



大藪⑤



大藪⑥



大藪⑦



大藪⑧



大藪⑨



大藪⑩



大藪⑪



大藪⑫



大藪⑬



輪中②



輪中③



輪中④



輪中⑤



輪中⑥



輪中⑦



輪中⑨



町全般①



